

RGS Nordic A/S, Selinevej
 Selinevej 4



 **DANAK**
 TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 24. august 2022

VBM sag: 525 14 V R-22-4761A

Att: Thomas Munksgaard

Side: 1 af 2

Prøvningsrapportnr.: R-22-4761A

Rekvirent

RGS Nordic A/S, Selinevej - 253 - Glatved

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust asfalt

Prøvningsperiode

Start 18. august 2022

Slut 24. august 2022

Anvendte metode referencer

Metode Navn

Beskrivelse

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-22-4761A

Klassifikationsprøvning af genbrugsmaterialer

Rekvirent: RGS Nordic A/S

Lokation: 14 253 - Glatved

Sted : Knust asfalt 0-20 - udt. 16-08-2022

Dato: 24. august 2022

VBM sag: 525 14 V R-22-4761A

Modtaget dato: 18. august 2022

Udført af: C3RZ

VBM Prøvenr.	R-22-4761A		1
Materiale			KNAS
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11			
Temperatur (ved nedtørring)		°C	40
Materialetype, andel			
FL		cm ³ /kg	1,0
X		%	0,0
Rc		%	1,8
Ru		%	0,0
Rb		%	1,8
Ra		%	96,4
Rg		%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl			
Rc + Ru + Rb		%	3,6
Rc + Ru		%	1,8
Rb		%	1,8
Ra		%	96,4
Rg		%	0,0
X		%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KNAS (Knust asfalt)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraliske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler